



Engineer Fee

بازاری بیناسازی له رابووردو له ئیستادا به یه کیك له ئهركه گرنگه كانی ئابووری وولات له عیراق و له ههریمی كوردوستان دا ئه ژمار ئه كریت، له گه ل ئه و هه موو گيرووگرفتانه ش دا كه به سه ریدا هاتوو و ئه م دیارده یه ش نایه ته گوړان و ژیانی زوړیك له هاوولاتیانیس له سه ری به ند ئه بیټ.

له گه ل ئه و هه موو گوړانکاریه ته کنیکیه ی که له بواری بیناسازی دا هاتو ته کایه وه، گيرووگرفته كانی بواریه که له زیادبوون دایه. نهك به ته نها ته کنیکی بیناسازی مؤدیرن ئالوژتر بووه، به لكوو یاسا كانی بیناسازی به به راورد له گه ل په نجا سالی پیشوودا گه شه یه کی به رچاویان به خو یانه وه بینوه، هه رچه نده ئه م پیشکوه تن و گوړانکاریانه به شیوه یه کی گووونجاو گوړانکاری له بواری مافی تا که که س دا نه هیناو ته دی و هیشتا کار به برکه و به نده كانی یاسای مه دنی عیراقی له بواری یاسای کارکردن و یاسای په یوه ستنامه دا ئه كریت. هه موو ئه و هه ولانه ی که تا ئیستا دراوون بۆ گوړانی بارودوخه که شکستیان هیناوه و نه تواناوه گوړانکاری به رچاوی له به رژه وه ندی تا که که سدا لی به ئیریته دی.

له بهر ئه م هویه، داواکاریه کان بۆ گوړانکاری به ره تی له به نده كانی یاسای کارکردن (عقود العمل) دا، به شیوه یه ک که هه موو به رژه وه ندیه کان و چاره سه رکردنی کی شه کان له خو بگریت، له زیاد بوون دایه.

داواکاریه کانیش له ئه نجامی ئه و پیوستیانه وه دینه کایه وه، که به پیوست ئه زانریت بۆ به دی هیتانی یه کسانیه ک له نیوان به رژه وه ندیه کانی خاوه ن پرژه و ئه ندازیاران دا، به مه رجیک له گه ل مافه یاسایه کانی بیناسازی دا یه ک بگره وه و پیچه وانهی رینماییه یاسایه کان نه بن. له بهر ئه م هویه پیوسته داواکاریه کان له گه ل مه رجه کانی پراکتیزه کردن دا بگوونجیرین.

ئه م داواکاریه ش ته نها رۆلی رینماییان هه یه و ناتوانن جیی یاسایه کی تایبته به بواریه که بگره وه و خاوه ن پرژه کان ته نها و ته نها لیپرسراو ئه بن به داواکاریه کانه وه، ئه گه ر له په یوه ستنامه کانیا ن دا مه رجه کان و پیوستی جیبه جی کردنیان به نووسراو بخرینه روو. خاوه ن پرژه ش په یوه ست ئه بیټ به م مه رجانوه، کاتیک واژووی خو ی ئه خاته سه ر په یوه ستنامه که.

بۆ ئه م مه به سته ش پیوسته پیش هه موو شتیک له په یوه ستنامه که دا، ئه و ئه رکانه جیگیر بکیرن که پیوستن له سه ر شانی کۆمپانیا بۆ جیبه جی کردنیان. له بهر ئه وه پیوسته خاوه ن پرژه



هه موو ئه و برڭانه (Item) له تهنده ريك (Tender) دا بنووسيته وه و بيخاته بهر دهم كومپانياكان، بو پرکردنه وه و پيشكش کردني عه رضه كانيان (offer).

پرکردنه وهی تهنده رکان و پيشكش کردني عه رضه کان له لايهن كومپانياكانه وه ئه بنه هوی دانانی به ردی بناغهی په یوه ستنامه کان که له دواييدا له نيوان خاوهن پرژوه کان و كومپانيای جيبه جيکار دا، ئه به سترين و ئيمزا ئه کرين. له بهر ئه وه درووستکردني تهنده ر و خستنه به رده می كومپانياكان کاريکی پيوسته له به رده م خاوهن پرژوه دا، دواي وهرگرتني ئيجازه ی بينا و پيش درووستکردني بينا.

بو ئه م مه به سته پيوسته ياسايه ک بو پرکردنه وهی تهنده ر دهر بچيت، که تيايدا ريره و و چيوه که ی ديارى بکريت، که به هويه وه برڭه کانی ناو تهنده رکه له سه ر شيوه ی فه ره ستيک به جوریک دابريژريت، که كومپانياکان کاتيک عه رضه كانيان پيشكش ئه کهن، هه موو وه ک يه ک له هه موو برڭه کانی ناو تهنده رکه تيبگهن و نرخه كانيان بو برڭه کان به بی هيچ کيشه يه کی چاوه روان کراو، ئه ژمار بکن. بو ئه م مه به سته پيوسته خاوهن پرژوه هه موو ئه و نه خشه و (Plan) و (Detail) انه بخاته بهر دهم، که بو پرکردنه وهی تهنده رکان پيوستن.

ئه گه ر خاوهن پرژوه ئه م کاره ی به جي هينا، كومپانياکان تووشی قه يران و کيشه ی دارايی نابن، به پيچه وانه وه ئه گه ر به جي نه هينا، كومپانياکان به رپرسيار نابن له جيبه جي نه کردني ئه و برڭانه ی که له گه ل عه رضه كانيان دا يه ک ناگرنه وه و پيوستيان به برڭه ی زيادکراو (additional Items) هه يه، که دواي نرخ دانان له سه ريان و ئيمزا کردنيان له لايهن خاوهن پرژوه وه، ئه که ونه بواری جيبه جيکردنه وه.

بو کاری نه نجام دراو له لايهن كومپانياوه، نه نذازياری پرژوه که (که له لايهن خاوهن پرژوه وه ئه رکی ليپرسراويتي پيدراوه) دهرخسته ی کو تايی بو کاره که نه نجام ئه دات، ئه ویش به پيوانی هه موو رووبه ريك به (م²) و قه باره يه ک به (م³) و دريژيه ک به (م) و ژماره ی پارچه، وه ليکدانی ئه م دوزراوانه به و نرخانه ی که كومپانيا له تهنده رکه يدا جيگيري کردوه و له لايهن خاوهن پرژوه وه ئيمزا کراوه، بو دوزينه وهی نخي تيچووی کاره که.

له بهر ئه م هويانه پيوسته له سه ر خاوهن پرژوه، تهنده ر به شيوه يه کی چروپر و به کاملی و بی ليکتينه گه يشتن (without misunderstand) بخاته بهر دهم كومپانياکان بو جيبه جي کردني کاری درووستکردن. ئه و نرخانه ش که كومپانيا ئه يخاته سه ر برڭه کان به نخي چه سپاو دئه نرين به بی گويدانه به رزبوننه وه و دابه زيني نخي که ره سته و حقی ده ست له بازاردا. له م کاته دا كومپانيا خوی ليپرسراو ئه بيت له زهره ر و قازانجی کاره که ی.



له کاتی زیادکردنی ژماره‌ی بره‌گه‌کان و رووبه‌ر و قه‌باره‌کانیان به‌هوی گوربانکاری له پروژه‌ه‌که‌دا له لایه‌ن خاوه‌ن پروژه‌ه‌ه، نرخه جیگیر کراوه‌کانی تهنده‌ره‌که نایه‌نه گوران، به‌لکو تهنه‌پاره‌ی تیچووی کاره‌که به‌هوی‌ه‌ه زیاد نه‌کات.

(جوره‌کانی تهنده‌ر)

1. (official Tendering)

لیرده‌دا پروژه‌ه‌کان نه‌کرین به تهنده‌ر و کومپانیا و نووسینگه نه‌ندازیارییه‌کان به شیوه‌ی رسمی بانگه‌یشته نه‌کرین بۆ پرکردنه‌وه‌ی تهنده‌ره‌کان و دانانی نرخ له‌سه‌ر بره‌گه‌کانی تهنده‌ره‌که و پیشکه‌شکردنی (Offer) ه‌کانیان به خاوه‌ن پروژه‌ه.

2. (Special Tendering)

لیرده‌دا پروژه‌ه‌کان نه‌کرین به تهنده‌ر و تهنه‌ها ژماره‌یه‌ک له کومپانیاکان و نووسینگه نه‌ندازیارییه‌کان به شیوه‌ی رسمی بانگه‌یشته نه‌کرین بۆ پرکردنه‌وه‌ی تهنده‌ره‌کان و دانانی نرخ له‌سه‌ر بره‌گه‌کانی تهنده‌ره‌که و پیشکه‌شکردنی (Offer) ه‌کانیان به خاوه‌ن پروژه‌ه.

3. (Free Tendering)

لیرده‌دا تهنده‌ره‌کان به‌ده‌ستی نه‌درین به کومپانیاکان و نووسینگه نه‌ندازیارییه‌کان به بی ناردنی فورمی تایبته و نووسراوی رسمی و داوی پیشکه‌شکردنی (Offer) یان بۆ پروژه‌ه‌کان له ده‌که‌ن.

جوری یه‌که‌م ریپیدراو نه‌بیته، نه‌گه‌ر:

جور و شیوه‌ی دروستکردنی پروژه‌ه‌کان وه‌ها بخوازن و ریگری له به‌رده‌میان دا په‌یدا نه‌بیته.

جوری دووه‌م ریپیدراو نه‌بیته، نه‌گه‌ر:

أ - شیوه رسمی‌یه‌که بۆ خاوه‌ن پروژه‌ه‌کان کیشه دروست بکات و له به‌رژه‌وه‌ندی پروژه‌ه‌کانی‌اندا نه‌بیته،

ب - شیوه رسمی‌یه‌که نه‌نجامی نه‌بوویته و کومپانیا و نووسینگه نه‌ندازیارییه‌کان (Offer) ی خویان بۆ پروژه‌ه‌کان، پیشکه‌ش نه‌کردبیته.



ت - شیوه رسمیه که له بهر چند هویهک نهگونجاو بیټ له بهر نه بوونی کات یان هیشتنه وهی پرژه که به نهینی.

ث - جیبه جیکردنی پرژه که نه توانرا ته نها له لاین ژماره یه که له کومپانیاکان و نووسینگه نه اندازیاریه کانه وه نه انجام بدریت، نه ویش به هوی شاره زایی و هه بوونی ته کنیکی تاییه تی و نامیری پیشکه وتوو.

جۆری سیه م ریپیدراو نه بیټ، نه گهر:

شیوه رسمیه که و شیوه تاییه ته که ی ته ندره کان بیه وده بن له کاتیکدا نه گهر:

- أ - جۆری دروستکردنه که ته نها به چند کومپانیا یه کی شاره زا جیبه جی بکریټ، له بهر هه بوونی نامیری تاییه ت و پیشکه وتوو بو نه انجام دانی پرژه که.
- ب - جۆر و شیوه ی دروستکردنه که ته ندر نه خوازیت و کاری ته ندرین ئاسان نه بیټ.
- ت - پیویست بکات، که کاری دروستکردنه که به زویی نه انجام بدریت.
- ث - کومپانیاکان و نووسینگه نه اندازیاریه کان به شیوه ی رسمیه و به شیوه ی تاییه ت، (Offer) هکانی خویان بو پرژه که پیشکه ش نه کرد بیټ.

(إحاله کردنی ته ندر)

- پرژهی دروستکردن پیویسته به شیوه یه که إحاله بکریټ بو کومپانیاکان یان نووسینگه نه اندازیاریه کان، به مهرجیک هه موو کاره کان یان کاره هاوشیوه کانی وه کوو کاری کونکریټ و به ردکاری، به شیوه یه کی جیانه کراوه له ته ندره کان دا جیگیر کرا بیټ.
- کاره جیاوازه کان (به ندر له کاری کونکریټ و به ردکاری)، نه توانریټ بدرین به کومپانیا و نووسینگه نه اندازیاریه جیاوازه کان به مه به سستی جیبه جیکردن، وه ک کاری گه چکاری کردنی سه قف و دیوار، یان کاری خستی کاشی، نه ویش به پیی شاره زایی کومپانیا و نووسینگه کان.



(رېساي بؤ دروستکردنی خشتهی نرخ دیاریکردن بؤ کاری ئەندازياری)

1- ههریمی کوردوستان **تەنھا دامەزراوھە** بە دەرکردنی یاسایەک بؤ دیاریکردنی نرخي کاری ئەندازيار بە شیوھەکی یەکسان بؤ جیبەجیکردنی کاری ئەندازياری لە بوارە جیاجیاکان دا. لە یاساکەدا نرخي دیاریکراو پەيوەست ئەبیت بؤ:

- أ- ئامۆژگاری کردنی خاوەن پرۆژە بە شیوھەکی ئەندازياربەنە،
- ب- بؤ پلان دانان و جیبەجیکردنی کاری پلاندانانی پرۆژەکان،
- ج- بؤ ئەنجام دانی کاری پلاندانانی عومرانی شاروشارۆچکەکان و هتد.

2 - پێویستە لە دیاریکردنی نرخ دا بؤ ئەندازيار، **نزمترین نرخ و بەرزترین نرخ** بؤ ئەنجامدانی کارە ئەندازياربەکان دیاری بکړین بە شیوھەکی، کە لەگەڵ تێچووی کاتی تەرخانکراو بؤ کارەکە لە لایەن ئەندازيارووە و دابینکردنی پێویستیەکانی کارەکە لە ئامیر و وینەي فۆتۆگرافی و وەرگرتنی سامپل و گەلهای تریش، بؤ ئەنجامدانی کارەکە بە شیوھەکی راست و دروست، بگۆنچیت.

- 3 - لە یاساکەدا پێویستە ئەم خالانە جیگیر بکړین:
 - کەمترین نرخ بؤ کارەکە ئەتوانریت تیبپەرینریت و لە پەيوەستنامەکە دا جیگیر بکړیت.
 - بەرزترین نرخ بؤ کارەکە ئەتوانریت تەنھا لە کاتیکدا تیبپەرینریت، ئەگەر ئەندازيار کاتیکی زیاتری پێویست بیت بؤ جیبەجیکردنی کارە ئەندازياربەکە.
 - نزمترین نرخ بؤ کارە ئەندازياربەکە لە پەيوەستنامەکەدا ئەچەسپیت، ئەگەر تیايدا هیچ مەرجیکی تر جیگیر نەکرا بیت.

بەشی یەکەم:

رېساي هەمەرەنگ

مادەي یەکەم: بواړي رېساکە

خالەکانی ئەم یاسایە بؤ ئەژمار کردنی پارەي ئەندازياری (Engineer Fee) بیناکار و ئەندازياری تەلارسازە بؤ جیبەجیکردنی کاری ئەندازياری.



مادهی دوهم: کاره ئەندازیارییهکان (إنجازات)

خۆی له کاری بنه‌رته‌تی و کاری تایبته‌تی دا ئەبیینته‌وه. کاری بنه‌رته‌تی: هه‌موو ئەو کاره ئەندازیارییانه ئەگریتته‌وه، که بۆ جیبه‌جیکردنی پرۆژه‌که پێویستن به شیوه‌یه‌کی راست و درووست. کاره ئەندازیارییه‌کانیش به پێی هه‌نگاوه‌کانی جیبه‌جیکردنیان دیاریکراون. کاری تایبته‌تی: ئەچنه پال کاری بنه‌رته‌تی، ئەگەر داواکاری تایبته‌تی بۆ پرۆژه‌که جیبه‌جی بکریته‌تی، که له کاری بنه‌رته‌تیدا نه‌بن و بینه هۆی گۆرانی پرۆژه‌که. ئەم کاره زیادانه‌ش له ناو تهنده‌ره‌که‌دا ده‌ست نیشان نه‌کراون و ئەخرینه سه‌ر بره‌گه‌کانی.

مادهی سێهه‌م: زاراوه‌کان

- أ- **Objects** بینا و شیوه‌ی درووستکردن ئەگرته‌وه، که له‌سه‌ر پووبه‌ریک زه‌وی درووست ئەکرین.
- ب- **بینای تازه** ئەو بینایانه‌ن که تازه درووست ئەکرین یان تازه درووست ئەکریته‌وه.
- ج- **درووستکردنه‌وه** ئەو بینایانه ئەگریتته‌وه که له‌جیاتی بینای پوخواو له‌سه‌ر هه‌مان پارچه زه‌وی درووست ئەکریته‌وه. ئەگەر بیناکان پلانی تازه‌یان بۆ بکیشریته‌تی به بینای تازه ئەژمار ئەکرین.
- ت- **فراوان کردن** ته‌واو کردنی بینای درووستکراو ئەگه‌یه‌نیته‌تی، بۆ نمونه وه‌ک زیادکردنی پووبه‌ری بینا له تهنیشه‌کانه‌وه یان درووستکردنی نهۆمی تازه له سه‌ر نهۆمه درووستکراوه‌کان.
- ح- **تهرمیم کردن** گۆرانکاری چاوه‌بروانکراوه له به‌شه راگر و ناراگره‌کانی بینای درووستکراو دا.

مادهی چواره‌م: حازرکردنی (Fee)

- 1 - پارهی ئەندازیار به پێی ریکه‌وتن ئەبیته‌تی له نیوان ئەندازیاری جیبه‌جیکار و خاوه‌ن پرۆژه‌دا به نووسراو و ئیمزای هه‌ردوولایان و به پێی رینمایی بره‌گه‌کانی ئەم یاسایه له دیاریکردنی به‌رزترین و نزمترین نرخ بۆ کاره ئەندازیارییه‌که.
- 2 - نزمترین نرخ بۆ کاره ئەندازیارییه‌که ئەتوانیته‌تی که‌م بکریته‌وه، ئەگەر له په‌یوه‌ستنامه‌که دا جینگیر کرابیته‌تی.



- 3 - بهرترین نرخ بۆ کاره ئەندازیارییه که ئەتوانریت زیاد بکریت، ئەگەر کاتی تیچوو بۆ جیبه جیکردنی کاره که، له ماوهی دیاریکراوی خۆی زیاتر بخایه نیت و ئەم خالەش له په یوه ستنامه که دا به نووسراو له لایەن ئەندازیار و خاوهن پرۆژه وه جیگیر کرابیت.
- 4 - ئەگەر هیچ مەرجیک بۆ پارە دانی ئەندازیاری جیبه جیکار له په یوه ستنامه که دا جیگیر نه کرا بوو، نزمترین نرخ بۆ کاره ئەندازیارییه که جیگیر ئەکریت.

مادهی پینجه م: ترازان له مادهی چواره م

ههردوو لا ئەندازیار و خاوهن پرۆژه ئەتوانن بۆ کاره ئەندازیارییه که به شیوهی نووسراو، (Fee) یهکی تر له سهەر رۆشنایی کاره ئەندازیارییه که دیاری بکهن و پارە کهش به شیوهی سولفه بدریت به ئەندازیاره که به گویرهی به ره و پیشچوونی کاره که له پرۆژه که دا. بۆ کاری اضافی که هۆکاره کهی ئەندازیاری جیبه جیکار لیپرسراو نه بیت لئی، پیویسته خاوهن پرۆژه به هه مان شیوه پارهی ئەندازیار بدات.

مادهی شه شه م: ئەژمار کردنی (Fee)

ئەژمار کردنی (Fee) به پپی ههنگاوه کانی جیبه جیکردنی درووستکردنی پرۆژه که ئەبیت. ههنگاوه کانی بریتین له ئامۆژگاری کردنی خاوهن پرۆژه و تهقدیر کردنی نرخ تیچووی پرۆژه و به تهندهرکردنی پرۆژه و دیزاین و تهصمیم کردنی انشائی و چیک کردن و کۆنترۆله کردنی کاری درووستکردنی پرۆژه که.

مادهی هه وه م: (Interpolation)

ئەگەر دیاریکردنی قورسی کاره ئەندازیارییه که له نیوان ریژهی دوو زۆنی خشتهکان دا بوو، ئەوا ههردوو ریژه که کۆ ئەکریته وه و دابهشی دوو ئەکریت و لیک ئەدریت به نرخ تیچووی پرۆژه که. بهم شیوهیه پارهی ئەندازیاری جیبه جیکار دیاری ئەکریت.

مادهی هه شه م: (Time Fee)

ئەگەر هاتوو ئەندازیار به شیوهیه کی کاتی بۆ کاریکی ئەندازیاری له پرۆژهیه کدا دهستبه کار بوو بۆ نمونه وهک (Supervisor)، ئەوا پارە کهی به شیوهیه کی عهقدی کاتی ئەبیت یان به (دۆلار / کاتژمیری) کار ئەژمار ئەکریت. واته بۆ هه موو کاتژمیریکی کار، ئەندازیار ئەوهنده دۆلاری پیئەدریت. ئەگەر هاتوو ئەندازیار بهم شیوهیه دهستبه کار بوو، ئەوا ئەم پارانهی بۆ حساب ئەکریت:



- پارہی خوئی به دۆلار / کاتژمیئر.
- پارہی یاریده دهره کانی به دۆلار / کاتژمیئر.
- پارہی ره سام ههنده سی به دۆلار / کاتژمیئر.
- پارہی سه فهر و هاتووچۆ، ئەخه ملیئریت.
- پارہی فه حصی سامپلی که رهسته ی بینا، ئەخه ملیئریت.
- پارہی وینه ی فۆتۆگرافی بو پروژه که، ئەخه ملیئریت.

مادهی نۆهه م: پیدانی (Fee) به ئەندازیار

- پارہی ئەندازیار ئەبیئت بدریت، ئەگهر کاره که ی به ئەنجام گه یاند و به نووسراو خستیه بهردهم خاوهن پروژه بو چیک کردنه وه و رازی بوون له سهری.
- خاوهن پروژه ئەتوانیت به پیی پیشکه وتنی کاری دروستکردن له پروژه که دا، سولفه ی نایه کسان بدات به ئەندازیاری کاره که له کاتی جیاواز جیاواز دا.
- به پیی ریکه وتن پئویسته خاوهن پروژه ئەو پارانه ی که بو جیبه جیکردنی ههنگاوه کانی دروستکردنی پروژه که دانراون، بدات به ئەندازیاری کاره که، به مه رجیک هیچ خالیک دژ به م کاره له په یوه ستنامه که دا جیگیر نه کرابیت.



به شی دووهم:

(Fee) ئەندازیار بۆ درووستکردنی بینا و خانوو

مادهی دههم: دیاریکردنی (Fee) بۆ ئەندازیار

- 1- ئوجرهی ئەندازیار بۆ درووستکردنی بینا و خانوو و لقهکانیان ئەخهملیتریت به نرخى تیچووی پرۆژهکه له ژیر رۆشنایی تهندهری حازرکراو دا بۆی. خهملاندنهکەش بۆ وهگرنتی پرۆژهکه یه له خاوهن پرۆژه، بۆ کیشانی نهخشهی سهرهتاییه، بۆ خهملاندنی نرخى تیچووی پرۆژهکهیه، بۆ دۆزینهوهی نرخى تیچووی پرۆژهکهیه، بۆ شیکردنهوهی ئینشائی یه، بۆ ئیشراف کردنی پرۆژهکهیه و بۆ کۆنترۆله کردنی سولفه و نرخى تیچووی کۆتایی پرۆژهکهیه.
- 2- نرخى تیچووی پرۆژهکه بهنده به نرخى که رهستهی بینا و ئوجرهی کارهوه به نرخى رۆژ له کاتی دهستپیکردن به درووستکردنی پرۆژهکه. نرخهکەش بۆ ئەم خالانه جیگیر ئەکریت:
 - نرخى ههیکهلی بیناکه یان خانووکه.
 - نرخى تیچوو بۆ کاروباری زهوی له درووستکردنی دیواری راگر و پایل و مهحکم کردنی زهوی (Injunction) و هتد.
 - نرخى تیچوو بۆ پلاندانانی قهدهغه کردنی گویزانوهی دهنگ بۆ ناو بیناکه، به کهلهکه کردنی گل و بهرهبهست له که رهستهی بینا.
 - نرخى تیچوو بۆ درووستکردنی ریگا بۆ هاتووچۆی زهوییهکه له ناو زهوییهکه دا.
- 3- ئەو نرخانهی که ناچنه ناو نرخى تیچووی پرۆژهکهوه ئەمانه:
 - نرخى زهوییهکه و نرخى پاککردنهوهی زهوییهکه و حازرکردنی بۆ پرۆژهکه.
 - نرخى راکیشانی ئاووئاوهرۆ و زیراب بۆ زهوییهکه.
 - نرخى راکیشان و قیرتاو کردنی جادهی هاتووچۆ بۆ زهوییهکه.
 - نرخى ههموو ئەو ئامیرانهی که له دهرهوهی بیناکه له ناو زهوییهکهدا دائه نرین وهکو ئامیری موهلیدهی کارهبایی و ههیکهلی ناو باخچه و هتد.
 - نرخى راکیشانی هیلێ تهلهفۆن و ئنتهرنیټ و لاسلکی بۆ ناو بیناکه.

**ماده‌ی یانزدهه‌م: زۆنه‌کانی (Fee) بۆ درووستکردنی بینا و خانوو**

1- زۆنی یه‌که‌م: هه‌تا (10) خال بۆ ئەم زۆنه دیارییە کریت. ئەم زۆنه کوشکی پچووک و کانۆپی و چه‌رداغ و که‌پر و قادرمه‌ی دار و مه‌دره‌جی پچووک و له‌م شیوانه‌ ئه‌گریته‌وه، که درووستکردنیا زۆر ئاسانه.

داواکاری بۆ بینا و خانوو درووستکردن له‌م زۆنه دا کیشه‌یه‌کی ئەوتۆ نییه، له‌ به‌ر ئەم هۆیانه:

ا - پلاندانا (Design und Planning) یان، ئاسانه بۆ ئەندازیار، نزیکه‌ی (3) خال.

ب - (Construction) هه‌که‌یان، ئاسانه، تاکو (3) خال.

ت - (Facad Construction) یان، ئاسانه، تاکو (2) خال.

ث - (Finishing) بۆیان، ئاسانه، تاکو (2) خال.

2 - زۆنی دووهم: له (11 بۆ 18) خال بۆ ئەم زۆنه دیاری ئەکریت.

ئەم زۆنه خانووی نیشتە‌جیوون و گه‌راجی مالان و پارکی سه‌یاره و خانووی شووشه‌یی و هۆلی داخراوی یه‌ک نهۆمی و وه‌رشه‌ی میکانیکی پچووک به‌ بی کرین و مه‌خزه‌ن و له‌م شیوانه‌ ئه‌گریته‌وه.

داواکاری بۆ بینا و خانوو درووستکردن له‌م زۆنه دا ئاسانه، له‌ به‌ر ئەم هۆیانه:

ج - پلاندانا (Design und Planning) یان، قورسییه‌کی ئەوتۆی تیدا نییه، تاکو (3) خال.

ح - (Construction) هه‌که‌یان، ئاسانه، تاکو (2) خال.

خ - (Facad Construction) یان، ئاسانه، تاکو (2) خال.

د - (Finishing) بۆیان، ئاسانه، (1) خال .

ذ - (Function) ی بینا‌کان ئالۆز نین، تاکو (3) خال.

3 - زۆنی سیه‌هم: له (19 بۆ 26) خال بۆ ئەم زۆنه دیارییە کریت.

ئەم زۆنه خانوو و بینای نیشتە‌جیوون و ره‌وضه‌ی منالان و سه‌نته‌ری گه‌نجان و قوتابخانه‌ی سه‌ره‌تایی و دائیره‌ی فه‌رمانه‌ه‌وایی و خه‌لوه‌تگه‌ی پیران و بینای هه‌وانه‌وه و بینای پیشه‌سازی وورد و چاپخانه و بینای ساردکردنه‌وه و بینا بۆ نووسینگه و دووکان و سه‌نته‌ره‌کانی ناو بازار و چیشته‌خانه‌کان و ته‌لاری هونه‌ر و بینای مه‌لبه‌ندی ئاگرکوژاندنه‌وه و کلینیکی پچووک و هۆلی وه‌رز و له‌م شیوانه‌ ئه‌گریته‌وه.



داواکاری بۆ بینا و خانوو درووستکردن لہم زۆنہ دا قورسییہ کی ئەوتۆی تێدا نابینریت لہبەر ئەم ھۆیانہ:

- ر - پلاندانان (Design und Planning) یان، زۆر قورس نییہ، تاکو (5) خال.
- ز - (Construction) ھکەیان، بئ کیشہیہ بۆ ئەندازیار، تاکو (4) خال.
- س - (Facad Construction) یان، کیشہ بۆ ئەندازیار درووست ناکات، تاکو (3) خال.
- ش - (Finishing) بۆیان، ئاساییہ، تاکو (2) خال.
- ص - (Function) ی بیناکان زۆرن بەلام ئالۆز نین، تاکو (5) خال.

4 - زۆنی چوارھەم: لہ (27 بۆ 34) خال بۆ ئەم زۆنہ دیاریئەکریت. ئەم زۆنہ بینای بەرز بۆ نیشتەجیبوون و خانووی نیشتەجیبوون کە پلاندانانی ئالۆز و ھەمەچەشنہ و وەرشنہ میکانیکی گەورہ و بینای پیشەسازی بۆ درووستکردنی جۆرەکانی خواردنہوہ و میتال و سەیارہ و پارچەمی پلاستیکی و قوتابخانہ بیجگہ لہ سەرہتایی و کتیبخانہ و زانکۆ و پەیمانگا و ھۆلی لابۆر و ئوتیل و بانق و بینای دادگا و مزگەوت و خەستەخانەکان بە ھەموو جۆرەکانیہوہ و ھۆلی بۆنہ و کۆبوونەوہکانی ھاوولاتیان و بینای مەلەوانگہ و وەرزشگا بە گشتی و لہم شیوانہ ئەگریتەوہ. داواکاری بۆ بینا و خانوو درووستکردن لہم زۆنہ دا قورسییہ کی تێدا ئەبینریت لہبەر ئەم ھۆیانہ:

- ض - پلاندانان (Design und Planning) یان، قورسہ، تاکو (7) خال.
- ط - (Construction) ھکەیان، کیشہ بۆ ئەندازیار درووست ئەکات، تاکو (5) خال.
- ظ - (Facad Construction) یان، پبویست بە پلانی درووست ئەکات، تاکو (5) خال.
- ع - (Finishing) بۆیان، ئاسان نییہ، تاکو (3) خال.
- غ - (Function) ی بیناکان زۆرن و ئالۆز، تاکو (7) خال.

5 - زۆنی پینجەم: لہ (35 بۆ 42) خال بۆ ئەم زۆنہ دیاریئەکریت. ئەم زۆنہ خەستەخانەکان ئەگریتەوہ کە لہ پلانەکانیاندا ھەموو بیناکانی سەر بە پەسپۆرییہ ووردەکانی تێدایہ و خەستەخانەمی زانیاری زانکۆیی و بینای بەرز کە پارچہ راگرەکانی لہ شیلمان درووست ئەکرین و کارگەمی درووستکردنی خەلۆز و ستۆدیۆی رادیۆ و بینای تەلەفزیۆن و بینای شانۆگەری و بینای کۆنسرٹ و بینای تاییبەت بۆ لیکۆلینەوہمی زانیاری و لہم شیوانہ ئەگریتەوہ.



داواکاری بۆ بینا و خانوو دروستکردن له م زۆنه دا قورسییهکی بهرچاوی تیدا ئه بینریت له بهر ئه م هۆیانه:

- ف - پلاندانان (Design und Planning) یان، زۆر قورسه، تاكو (9) خال.
- ق - (Construction) هکه یان، کیشه یهکی زۆر بۆ ئه ندازیار دروست ئه کات، تاكو (6) خال.
- ک - (Facad Construction) یان، پنیوست به پلانی جۆراوجۆر هیه، تاكو (6) خال.
- ل - (Finishing) بۆ یان، کیشه داره، تاكو (6) خال.
- م - (Function) ی بیناکان زۆرن و ئالۆزن و کیشه دارن، تاكو (9) خال.

بهشی سییه م:

(Fee) ئه ندازیار بۆ دروستکردنی (Objects) ی سه ره ره لا

ماده ی دوانزده هه م: دیاریکردنی (Fee) بۆ ئه ندازیار

1- زۆنی یه که م: هه تا (8) خال بۆ ئه م زۆنه دیاری ئه کریت. ئه م زۆنه ته ختکردنی زهوی و په رژین و چیمه نی یاری و پووبه ری ته رخانکراو بۆ چه نده ها جۆری وه رزش و له م شیوانه.

داواکاری بۆ دروستکردنی ئه م جۆره جیسمانه کیشه یهکی ئه وتۆ نییه، له بهر ئه م هۆیانه:

- أ- پلاندانان (Design und Planning) یان، ئاسانه بۆ ئه ندازیار، نزیکه ی (2) خال.
- ب- صیانه و ئیدامه کردنیان کات و توانیه کی ئه وتۆی ناویت، نزیکه ی (2) خال.
- ت- ته نها یه ک (Function) یان هیه، نزیکه ی (1) خال.
- ث- گونجاندنیان له گه ل ناوچه که دا ئاسانه، نزیکه ی (2) خال.
- ج- ئامیری ئاووئاوه رۆ یان نییه یان ئاسانه، (1) خال.



2- زۆنى دووهەم: له (9 تا 15) خال بۆ ئەم زۆنە دیاریئەکرێت.

ئەم زۆنە تەختکردن و حازرکردنی زەوی بۆ ڕووبەریکی بەتال یان بۆ زەویبەک کە بینای لەسەر درووست کرابێت و بە سەوزایی کردنی زەوی و گۆرەپانی یاری جۆراوجۆر و چاندنی درەخت و ڕیکخستنی زەوی لێژ و لەم شیوانە ئەگرێتەو.

درووستکردنی ئەم جۆرە جیسمانە بۆ ئەندازیار ئاسانە، لە بەر ئەم ھۆیانە:

- ح- پلاندانان (Design und Planning) یان، ئاسانە، نزیکەى (4) خال.
- خ- صیانە و ئیدامە کردنیان کات و توانیەکی ئەوتۆی ناوێت، نزیکەى (3) خال.
- د- چەند (Function) یکی کەمیان ھەیە، نزیکەى (3) خال.
- ذ- گونجاندنیان لەگەڵ ناوچەکەدا ئاسانە، نزیکەى (4) خال.
- ر- درووستکردنی ئامییری ئاوئوهرۆ بۆیان ئاسانە، (2) خال.

3- زۆنى سێھەم: له (16 تا 22) خال بۆ ئەم زۆنە دیاریئەکرێت.

ئەم زۆنە ڕیکخستنی ڕووبەری زەوی مولکی ھاوولاتیان و مولکی میری کە بینا و خانوویان لەسەر درووست کراوە و بە سەوزایی کردنی ڕووبەری ئەملاولای جادە و شەقامەکان کە ئیدامە و صیانەى زۆریان پێویستە و زەوی تەرخانکراو بۆ قەبرسان و وەرزشگا و ڕووبەری تاییەت بۆ کەمپ و سەیرانگا و باغچەى جۆراوجۆر و لەم شیوانە ئەگرێتەو.

درووستکردنی ئەم جۆرە جیسمانە بۆ ئەندازیار گرانییەکی ئەوتۆی تێدا نییە، لە بەر ئەم ھۆیانە:

- ز- پلاندانان (Design und Planning) یان، ئاسانە، نزیکەى (6) خال.
- س- صیانە و ئیدامە کردنیان کات و توانیەکی ئەوتۆی ناوێت، نزیکەى (3) خال.
- ش- چەند (Function) یکیان ھەیە، نزیکەى (4) خال.
- ص- گونجاندنیان لەگەڵ ناوچەکەدا کەمیک گرانی، نزیکەى (6) خال.
- ض- درووستکردنی ئامییری ئاوئوهرۆ بۆیان ئاسان نییە، (3) خال.

4- زۆنى چوارھەم: له (23 تا 29) خال بۆ ئەم زۆنە دیاریئەکرێت.

ئەم زۆنە ڕیکخستنی ڕووبەری زەوی مولکی ھاوولاتیان و مولکی میری کە بینا و خانوویان لەسەر درووست کراوە و تۆپۆگرافیەکانیان تاییەتە و بە سەوزایی کردنی ڕووبەری ئەملاولای شەقامەکانی ھاتووچۆ و چاندنی سەربانی مالان بە چیمەن و درەختی جۆراوجۆر و بە سەوزایی کردنی گۆرەپانی وەرزشگاکان و سەیرانگاکان و گۆرەپانی یاری گۆلف و پارکی سەوزایی و قەبرسانی گەورە و باغچەى قوتابخانەکان و لەم شیوانە ئەگرێتەو.



- درووستکردنی ئەم جوړه جیسمانه بۆ ئەندازیار گرانه، له بهر ئەم هۆیانه:
- ط- پلاندانان (Design und Planning) یان، ئاسانه نییه (7) خال.
 - ظ- صیانه و ئیدامه کردنیان کات و توانیهکی زۆری ئەوێت (5) خال.
 - ع- چه‌ند (Function) یکیان هه‌یه، نزیکه‌ی (5) خال.
 - غ- گونجاندنیان له‌گه‌ڵ ناوچه‌که‌دا که‌میک گرانه، نزیکه‌ی (7) خال.
 - ف- درووستکردنی ئامی‌ری ئاووئاوه‌رۆ بۆیان ئاسان نییه، (5) خال.

5- زۆنی پیتجه‌م: له (30 تا 36) خال بۆ ئەم زۆنه دیاریه‌کریت.

- ئەم زۆنه ریکخستنی رۆوبه‌ری باغچه‌ی مالان و شوینه تایبه‌ته‌کان ئەگریته‌وه که چاوه‌روانی ریکوپیکی یه‌کی زۆری لیته‌کریت و به سه‌وزایی کردنی سه‌ربانی مالان و ریکخستنی رۆوبه‌ری زه‌وی ناوچه کلتوورییه‌کان و که‌له‌پوورییه‌کان و باغچه‌ی ئاژه‌لان و له‌م شیوانه ئەگریته‌وه.
- درووستکردنی ئەم جوړه جیسمانه بۆ ئەندازیار گرانییه‌کی وری تیدا‌یه، له بهر ئەم هۆیانه:
- ق- پلاندانان (Design und Planning) یان، قورسه، نزیکه‌ی (9) خال.
 - ک- صیانه و ئیدامه کردنیان کات و توانیه‌کی به‌رچاوی ئەوێت، نزیکه‌ی (6) خال.
 - ل- گه‌له‌ها (Function) یان هه‌یه، نزیکه‌ی (6) خال.
 - م- گونجاندنیان له‌گه‌ڵ ناوچه‌که‌دا که‌میک گرانه، نزیکه‌ی (9) خال.
 - ن- درووستکردنی ئامی‌ری ئاووئاوه‌رۆ بۆیان کیشه‌یه، نزیکه‌ی (6) خال.



بهشی چوارهم:

(Fee) ئەندازیار بۆ تەرمیم کردن و گۆرانکاری له بێنادا

مادهی سیانزههم: دیاریکردنی (Fee) بۆ ئەندازیار

- 1 - زۆنی یهکههه: ههتا (10) خال بۆ ئەم زۆنه دیاریئەکریت. ئەم زۆنه گۆرانکاری له ژوورەکانی ناوهوهی بێنا و خانوو دا و بهشهکانی هۆلهکان و گۆرانکاری کاتی له بهشهکانی ناوهوهی ژوور دا ئەگریتەوه. داواکاری بۆ درووستکردنی ئەم جۆره کاره ئەندازیاربێنا ئاسانن، له بهر ئەم هۆیانه:
 - أ- پلاندانان بۆ دابهشکردنی پووناکی یان، ئاسانه بۆ ئەندازیار، نزیکهه (2) خال..
 - ب- پلاندانانی ژوورەکان و بهشهکانی تری بێناکه ئاسانه، نزیکهه (3) خال..
 - ت- تهنه یهک (Function) یان ههیه، (1) خال.
 - ث- کاری تهکنیکی یان ئاسانه، (1) خال..
 - ج- گۆرانکارییهکی ئەوتۆ له بۆیه و کهرهستهی بێنا دا نییه، (1) خال..
 - ح- گۆرانکارییهکی ئەوتۆ له (Constructions detail) دا نییه، نزیکهه (2) خال.
- 2 - زۆنی دووههم: له (11 تا 18) خال بۆ ئەم زۆنه دیاریئەکریت. ئەم زۆنه گۆرانکاری له ژوورەکانی ناوهوهی بێنا نیشتهجیوون و نووسینگەکان و وەرشهکان و مهخزهنهکان و ژوورەکانی وەرزشگاکان و کۆشکهکان و سهنتهری بازارهکان و له شیوانه ئەگریتەوه. داواکاری بۆ درووستکردنی ئەم جۆره کاره ئەندازیاربێنا گران نین، له بهر ئەم هۆیانه:
 - أ- پلاندانان بۆ دابهشکردنی پووناکی یان، ئاسانه بۆ ئەندازیار، نزیکهه (2) خال..
 - ب- پلاندانانی ژوورەکان و بهشهکانی تری بێناکه ئاسانه، نزیکهه (6) خال..
 - ت- له یهک (Function) زیاتریان ههیه، (2) خال.
 - ث- کاری تهکنیکی یان ئاسانه، (2) خال..
 - ج- گۆرانکارییهکی زۆر له بۆیه و کهرهستهی بێنا دا نییه، (2) خال..
 - ح- گۆرانکارییهکی ئەوتۆ له (Constructions details) دا نییه، نزیکهه (4) خال.



3 - زۆنى سېھەم: له (19 تا 26) خال بۆ ئەم زۆنه ديارىئەكرىت.
ئەم زۆنه گۆرانكارى له ژورەكانى ناوہوہى بيناى نىشتەجىبوون و نووسىنگە و چىشتخانەكان و دائىرەكان و ھەمامەكان و ژوروى قوتابخانەكان و ئوتىلەكان و سەنتەرى بازارەكان و لەم شىوانە ئەگرىتەوہ.

داواكارى بۆ دروستكردى ئەم جۆرە كارە ئەندازىارىيانە گرانيەكى ئەوتۆيان تىدا نى، له بەر ئەم ھۆيانە:

- أ- پلاندانان بۆ دابەشكردى رۈوناكى يان، ئاسانە بۆ ئەندازىار، نزيكەى (4) خال..
- ب- پلاندانانى ژورەكان و بەشەكانى ترى بيناكە قورس نين، نزيكەى (7) خال..
- ت- چەند (Function) يان ھەيە، (3) خال.
- ث- كارى تەكنىكى يان ئاسان نىيە، (3) خال
- ج- گۆرانكارىيەكان له بۆيە و كەرەستەى بينا دا كىشەيەكى ئەوتۆ دروست ناكەن، (2) خال.
- ح- گۆرانكارىيەكان له (Constructions details) دا كىشەيەكى ئەوتۆ دروست ناكەن، نزيكەى (7) خال.

4 - زۆنى چوارەم: له (27 تا 34) خال بۆ ئەم زۆنه ديارىئەكرىت.
ئەم زۆنه گۆرانكارى له ژورەكانى ناوہوہى بينا و خانووى نىشتەجىبوون و سەنتەرى بازارەكان و كتيبخانەكان و چىشتخانەكان و ژوروى سىمىنار و پيشانگاكان و ھۆلى بۆنەكان و ھۆلى كۆبوونەوہكان و ئوتىل و بانقەكان و ژور و ھۆلى دادگاكان و بيناى شارەوانىيەكان و مەلەوانگەكان و بەشەكانى ھۆلەكان و گۆرانكارى كاتى له بەشەكانى ناوہوہى ژور دا ئەگرىتەوہ.

- داواكارى بۆ دروستكردى ئەم جۆرە كارە ئەندازىارىيانە گران، له بەر ئەم ھۆيانە:
- أ- پلاندانان بۆ دابەشكردى رۈوناكى يان، گرانە بۆ ئەندازىار، نزيكەى (6) خال..
 - ب- پلاندانانى ژورەكان و بەشەكانى ترى بيناكە قورسن، نزيكەى (8) خال..
 - ت- چەند (Function) ي زۆريان ھەيە، (4) خال.
 - ث- كارى تەكنىكى يان گرانە، (4) خال
 - ج- گۆرانكارىيەكان له بۆيە و كەرەستەى بينا دا كىشە دروست ئەكەن، (4) خال
 - ح- گۆرانكارىيەكان له (Constructions details) دا كىشەيەكى زۆر دروست ئەكەن، نزيكەى (8) خال.



5 - زۆنى پىتجهم: له (35 تا 42) خال بۆ ئەم زۆنه ديارىئەكرىت.
ئەم زۆنه گۆرانكارى له ژوورەكانى ناوهوهى بيناى كۆنسىرت و شانۆ و ستۆديۆ و بيناى راديو
و تەلهفزيون و بەشەكانى هۆلەكان و گۆرانكارى له بەشەكانى ناوهوهى ژوور و هۆلەكان دا كه
چاوهروانىيەكى بەرچاوى له جوانى و ريكوپىكى دا لىئەكرين و گۆرانكارى له ژوورەكانى
ناوهوهى بيناى پيشەسازى و لەم شىوانە ئەگرىتەوه.

گۆرانكارى له درووستكردى ئەم جۆره كارە ئەندازيارىيانە دا زۆرگرانن، له بەر ئەم هۆيانە:

- أ- پلاندانان بۆ دابەشكردى رپووناكى يان، زۆر گرانه بۆ ئەندازيار، نزيكەى (6) خال
- ب- پلاندانانى ژوورەكان و بەشەكانى ترى بيناكه زۆر قورسن، نزيكەى (9) خال
- ت- (Function) يكى زۆريان هەيه، (6) خال
- ث- كارى تەكنىكى يان زۆر قورسه، (6) خال
- ج- گۆرانكارىيەكان له بۆيه و كەرەستەى بينا دا كيشەى زۆر درووست ئەكەن، (6) خال
- ح- گۆرانكارىيەكان له (Constructions details) دا كيشەيهكى زۆر درووست ئەكەن،
نزيكەى (9) خال



به شی پینجه م:

کاره ئەندازیارییه کان بۆ درووستکردنی بینا و بۆ تهرمیم کردن و گۆرانکاری له بینادا

مادهی چواردههه م: کاره ئەندازیارییه کان

پیکهاتوو له کاری ئەندازیاری جیبه جیکار (المتعاقد) بۆ درووستکردنی بینا و خانووی نوێ و درووستکردنهوهی بینا و خانووی درووستکراو و فراوان کردنی بینا و خانووی درووستکراو له تهنیشت و لاکانیانهوه و زیاد کردنی ژمارهی نهۆمهکانی بینا و خانووی درووستکراو و مؤدیرنیزه کردن و تهرمیم کردن بینا و خانووی درووستکراو.

کاره ئەندازیارییهکانیش به پشتبستهستن به په یوهستنامه له گهڵ خاوهن پرۆژهدا و به پێی چهند ههنگاویکی جیبه جیکردن ریک ئەخرین. ههنگاوهکانی کاریش ئەمانه ی خوارهوهن:

- 1 - دارشتنی بناغهی کارهکه.
- 2 - پلانی سهههتایی بۆ کارهکه (Prime planning).
- 3 - دیزاین کردنی کارهکه (نهخشهی تهلارسازی).
- 4 - کاری وهگرنتی ئیجازهی درووستکردن بۆ پرۆژهکه.
- 5 - کاری درووستکردنی نهخشهکان (نهخشهی ئینشائی).
- 6 - به تهندهرکردنی پرۆژهکه (Bill of Quantity).
- 7 - دانانی نرخه برهگهکانی ناو تهندهرهکه و ناردنی تهندهر بۆ کۆمپانیایکان.
- 8 - ئیشراف کردنی درووستکردنی پرۆژهکه (Supervising).
- 9 - کۆنترۆل کردنی کاری درووستکردنی پرۆژهکه (Quality Controlling).



دارشنتنی ههنگاوهکانی کاری ئەندازیاریش له م خشتهیهی خوارهوه دا بۆ درووستکردنی بینا و خانووی تازه و ئەجسامی سه‌ربه‌ره‌لا و تهرمیم کردن و گۆرانیکاری له بینا و خانوو دا به ریژهی سه‌دی له (Fee) دیاریکراو دا، پوون کراوه‌ته‌وه.

ژماره	ههنگاوهکانی کاری ئەندازیار	بینا و خانووی نوێ	ئه‌جسامی سه‌ربه‌ره‌لا	ته‌رمیم کردن گۆرانیکاری
1	دارشنتنی بناغهی کاره‌که دۆزینه‌وه‌ی مه‌رجه‌کان بۆ دارشنتنی پلانی پرۆژه‌که به شتیوه‌یه‌کی درووست به‌هۆی پلاندانانی درووسته‌وه	3	3	3
2	پلانی سه‌ره‌تایی درووستکردنی نه‌خشه‌کانی پرۆژه‌که و پارچه‌کانی	7	10	7
3	دیزاین کردنی پرۆژه‌که کیشانی نه‌خشه‌کانی کۆتایی بۆ پرۆژه‌که.	11	15	14
4	ئێجازه وه‌رگرتن بۆ پرۆژه‌که پێشکه‌شکردنی نه‌خشه و پلانه‌کان به شاره‌وانی بۆ وه‌رگرتنی ئێجازه‌ی درووستکردن	6	6	2
5	نه‌خشه‌ی ئینشائی کیشانی نه‌خشه‌ی ئینشائی بۆ درووستکردنی پرۆژه‌که	25	24	30
6	به‌تهدهر کردنی پرۆژه‌که دۆزینه‌وه‌ی بۆ و رووبه‌ر و قه‌باره و درووستکردنی خشته‌ی پرۆژه‌کان	10	7	7
7	دانانی نرخ‌ی بره‌گه‌کانی ناو ته‌نده‌ره‌که دۆزینه‌وه‌ی نرخ‌ی بره‌گه‌کان	4	3	3
8	ئیشراف کردنی درووستکردنی پرۆژه‌که ئیشرافی درووستکردن له‌سه‌ر سایت	31	29	31
9	کۆنترۆل کردنی کاری درووستکردنی پرۆژه‌که کۆنترۆل کردن و لابردنی که‌م و کووپییه‌کانی پرۆژه‌که دوای ته‌واو بوونی	3	3	3



ههنگاوهکانی جییه جیکردنی کاری ئەندان یاریش له مانه‌ی خواره‌وه پیک دین:

ژماره	کاری بنه‌ره‌تی	کاری تاییه‌ت
1	دارشتنی بناغه‌ی کاره‌که	وه‌رگرتنی سه‌ره‌تابی پرۆژه‌که له خاوه‌ن پرۆژه
	گفتووگۆ کردن له‌بابه‌ت پرۆژه‌که‌وه	شیکردنه‌وه‌ی سایته‌که
	باس کردن و دارشتنی هه‌نگاوه‌کانی کاره‌که	دارشتنی پلانی کارکردن
	ئیشاره پیدانی به‌شداربووان له پرۆژه‌که‌دا	دارشتنی پلانی به‌شداربووان
	ئه‌نجامی گفتووگۆکه	چیک کردنه‌وه و گونجاندنی پرۆژه‌که له‌گه‌ل سرووشتی ناوچه‌که‌دا
ژماره	کاری بنه‌ره‌تی	کاری تاییه‌ت
2	پلانی سه‌ره‌تابی	روونکردنه‌وه و دۆزینه‌وه‌ی چاره‌سه‌ری تر بۆ داواکاریه‌کان
	شیکردنه‌وه‌ی گفتووگۆکان	داواکاریه‌کان
	دارشتنی ئامانجه‌کان و دانانی کۆنسیپتیک	دارشتنه‌وه و ته‌واو کردنی پلانه‌کان به پێی داواکاریه‌کان
	بۆ دۆزینه‌وه‌ی ئەلته‌ره‌تیه‌ف بۆ کاره‌که	داواکاریه‌کان
	کیشانی نه‌خشه‌ی روونکردنه‌وه Skizz	دارشتنی پلانی دارایی بۆ پرۆژه‌که
	دارشتنی کاری به‌شداربووانی پرۆژه‌که	شیکردنه‌وه‌ی په‌یوه‌ندی نیوان بینای پرۆژه‌که و نرخ‌ی و به‌کاره‌یتانی
	روونکردنه‌وه‌ی په‌یوه‌ندی نیوان پرۆژه‌که و هۆکاری وه‌ک ووزه و عه‌زل کردن و پلانی عومرانی و ئاستی ئابووری پرۆژه‌که	دارشتنی پرۆژه‌که به شیوه‌یه‌کی روونتر به درووستکردنی مۆدیل بۆ پرۆژه‌که
	روونکردنه‌وه‌ی په‌یوه‌ندی نیوان پرۆژه‌که و زه‌وی و که‌ش و ئاو و بوونی سه‌وزایی و هه‌بوونی ئازله‌ی به‌ره‌لا له ناوچه‌که‌دا	دۆزینه‌وه‌ی هۆکاره‌کان بۆ که‌م کردنه‌وه‌ی نرخ‌ی تیچووی پرۆژه‌که له‌بابه‌ت به‌کاره‌یتانی ووزه و کاره‌با و ئامیزی کاره‌بایی
	روونکردنه‌وه‌ی لیژی زه‌وی پرۆژه‌که و به‌سه‌وزایی کردنی باغچه‌ی پرۆژه‌که و به‌سه‌سته‌وه‌ی زه‌وییه‌که به‌جاده‌ی هاتووچۆوه	
	خه‌ملاندنی نرخ‌ی تیچووی پرۆژه به‌نرخ‌ی بازار	
پووخته‌ی ئەنجامه‌کان		



کاري تايهت	کاري بنه پرتي	ژماره
<p>شیکردنه وه و دؤزینه وهی ئه لته رنه تیفی زیاتر بؤ پلانه کان له گه ل به راورد کردنی نرخي تیچووی پرتوکه به هوی ئه ژمار کردنی نرخي تیچووی پرتوکه به هوی دؤزینه وهی بری پارچه کان و به کارهیتانی پرتوگرامی تاییه تی په یوه ست به م کاره .</p> <p>که م کردنه وهی ووزه به به کارهیتانی له کات و شویتي پیویست دا. بؤ که م کردنه وهی نرخ و پاریزگاری سرووشت له غازی زیانبه خشی .</p> <p>دؤزینه وهی ریگاچاره بؤ که م کردنه وهی فیهوتانی ووزهی گهرمایی ناو بیناکه بؤ دهره وهی به هوی به کارهیتانی که رهسته ی نه گه یه نهر وهک ستایرؤپور و ته په دؤر له دیوی دهره وهی به شه راگره کانی بیناکه وهک دیوار و سه قف .</p>	<p>دیزاین کردنی پرتوکه</p> <p>شیکردنه وهی کؤنسییتی پلانه کان و دؤزینه وهی چاره سه ری گونجاو به ره چاو کردنی گه لیک فاکتوری وهک باری ئابووری و پلانی عومرانی و به کارهیتانی ووزه و داواکاری له چؤنیتی هه لئزاردنی که رهسته ی بینا به یارمه تی به شداربووان له پرتوکه دا .</p> <p>شیکردنه وهی پلانه کانی ئه ندازیارانی تر که به شدارن له پرتوکه دا و گونجاندنی پلانه کان له گه ل یه کدا و دؤزینه وهی چاره سه ر بؤ گرفته کانی پلاندانانیان .</p>	3
	<p>دایشتنی دیزاینی پرتوکه به شیوهی نه خشه به شیوه یه کی سه ره تایی به سکلیکی گونجاو بؤ پرتوکه ی بینا و به سکلی 1:500 بؤ پرتوکه ی زهوی ته ختانی له گه ل دؤزینه وهی چاره سه ر بؤ چاندنی دارودره خت و به سه وزایی کردنی رووبه ره کان و به سکلی 1:50 بؤ پرتوکه ی گؤرانکاری له بینای درووستکراو دا .</p> <p>گفتووگؤ کردن له گه ل دائیره په یوه ندیداره کان دا به تاییه تی به ریوه به رایه تی ئیجازه ی خانوو .</p> <p>ئه ژمار کردنی نرخي تیچووی پرتوکه به پیی نرخي باو له بازاردا بؤ که رهسته ی بینا و هیزی کار .</p> <p>کؤنترؤله کردنی نرخي تیچووی پرتوکه له گه ل به راورد کردنی نرخي خه ملینراو دا .</p>	



کاري تاييهت	کاري بنه پرتي	ژماره
به شداريکردن له وهرگرتنی رهمه ندى دراوسنيکاني پارچه زهوييه که بۇ کاري پيويست.	ئيجازه وهرگرتن بۇ پروژه که	4
	ئاماده کردنی نه خشه کان و پلانه کان له گهل پلان و نه خشه ی به شداربووانی تر دا له پروژه که دا و حازر کردنی بۇ دائيره ی ئيجازه پيدانی دروستکردنی پروژه که و به ئه نجام گهيانندی هموو داواکاريه کاني دائيره ی ئيجازه پيدان له نه خشه ی زياده و نووسراوی تاييهت به پروژه ک و ناردي دۇکيوميني تي پيويست دا.	
ياريدہ کردنی خاوه ن پروژہ له کاتي دروست بوونی کيشه دا له گهل کؤمپانياکان دا له به ردم دادگا دا.	گفتوگو کردن له گهل دائيره په يوه نديداره کان دا، به تاييه تي ئه وانه ی که په يوه ندى راسته وخزيان به پيدانی ئيجازه وه هه يه وه ک به ريوه به رايه تي که له پوور.	
گۆرانکاری له نه خشه و پلانه کان دا بۇ وهرگرتنی ئيجازه ی بينا که، هه رچه نده ئه گهر هؤکاره که شي ئه نديازيار ليپرسراو نه بيت لي.	وهرگرتنی ئيجازه بۇ پروژه ی زهوی تهخت و گۆرانکاری له بينا و خانووی دروستکراو دا به پي پيويست و داواکردن.	

کاري تاييهت	کاري بنه پرتي	ژماره
ئاماده کردنی لىستىک بۇ پيناس کردنی پروژه که وهکو بناغه يه ک بۇ ههنگاوه کاني جييه جيکردن.	نه خشه ی ئينشائی	5
چيک کردنه وهی عه رضی کؤمپانياکان په يوه ست به پروژه که و به راووردکردنی به لیسته ئاماده کراوه کان.	ديراسه کردنی ههنگاوی 3 و 4 و دؤزينه وهی چاره سهر بۇ کيشه کان به له به رچاو گرتنی پلانی عومرانی ناوچه که و باری ئابووری پروژه که و که م کردنه وهی ووزه.	
به راووردکردنی نه خشه کاني کؤتايی بۇ دروستکردنی پروژه که له گهل نه خشه کاني سه ره تايی دا که بۇ ديزاين کردنی پروژه که ئاماده کرا بوون.	کيشانی نه خشه کاني پروژه که که له سهريان کاری دروستکردنی پروژه که ئه نجام ئه دريت. بۇ نمونه نه خشه ی کؤتايی نهؤمه کان و واجيهه و ديتيله کان به سکیلی 1:200 تا 1:50.	
ئاماده کردنی مۆديل بۇ پروژه که.	بۇ پروژه ی گۆرانکاری له بينا و خانووی دروستکراو دا به سکیلی 1:25 تا 1:1 به تيکسته کانيانه وه.	
به راووردکردنی نه خشه و پلانه کاني به شداربووانی تر له پروژه که دا، بۇ نمونه نه خشه و ديتيلي مه وادی له شيلمان دروستکراو	دياريکردنی جزری مه تريالی به کارهاتوو له پروژه که دا و گرنگی بۇ به شداربووانی تری پروژه که بۇ ئه وهی پلانه کانيان له سه ری به ئه نجام بگه يهن.	



کاري تاييهت	کاري بنه پرتي	ژماره
	به تهندهر کردنی پروژہکے	6
ٹامادہ کردنی (BoQ) به هؤی پروگرامی تاييه ته وه و دؤزينه وهی ئه لته رنه تيف بؤ لیستی بر.	دؤزينه وهی بر بؤ ٹاماده کردنی تهندهری پروژہکے به يارمه تی هموو به شدار بووانی تری ناو پروژہکے له ئه ندان یاران و کارمه ندان.	
به راوورد کردنی نرخي تیچووی پروژہکے به لیسته جیاوازه کان.	ٹاماده کردنی (BoQ) به هؤی دؤزينه وهی بری مهواد و رووبهر و قه باره ی پارچه کانی بینای پروژہکے وه. ئیستیشاره کردنی به شدار بووان له پروژہکے دا و به راوورد کردنی لیستی بر له گهل پلاننه کان دا.	

کاري تاييهت	کاري بنه پرتي	ژماره
	دانانی نرخي بره گه کانی ناو تهندهرکے	7
چیک کردنه وهی نرخه پیشکه شکاروه کان له لایه ن کؤمپانیاکانه وه و به راوورد کردنیان به یه کتری، بؤ دروست کردنی پروژہکے	وه رگرتنی عه رضی کؤمپانیاکان بؤ دروست کردنی پروژہکے.	
درووست کردنی کیرفی نرخ له لیسته کان که له لایه ن کؤمپانیاکانه وه پیشکه س ئه کرین.	به راوورد کردنی نرخه کان له گهل یه کتریدا و دروست کردنی کیرفی نرخ بویان بؤ نرخي کؤتایی و نرخي به شه کان به تنه ا. گفتووگو کردن له گهل کؤمپانیاکان دا به نیازی دابه زینی نرخ. کؤنترؤله کردن و به راوورد کردنی نرخي کؤتایی بؤ ئه نجام دانی پروژہکے له گهل نرخي خه ملینراو بؤ پروژہکے له سه ره تادا. کاریگه ری له سه ر پیدانی پروژہکے به کؤمپانیاکان.	



کارى تاييهت	کارى بنه رهنى	ژماره
	ئيشراف كرنى دروستكرنى پروژه كه	8
	ئيشراف كرنى چونىتى دروستكرنى بيناى پروژه كه له لايهن كۆمپانياى جيبه جيكاره وه و به راوورد كرنى به نه خشه و پلانه ريپيدراوه كان.	
دروستكرنى (Invoice plan).	چيك كرنه وهى دروستكرنى به شه راگره كانى بيناى پروژه كه له گه ل نه خشه كان دا. دروستكرنى خستهى كار. نووسىنى ملاحظات له دهفتهرى رۆژانه دا. ئاماده كرنى قياساتى كارى جيبه جيكاروى رۆژانه و وه رگرتنى رهامه ندى ئه نديازيارى موشرفى پروژه كه. كۆنترۆله كرنى سولفه كان. بانگهيشت كرنى دائيرهى په يوه نديدار بۇ چيك كرنه وه و كۆنترۆلهى كاره كان. وه رگرتنى پروژه كه له لايهن خاوهن پروژه وه. لابردينى كه م و كوورپى پروژه كه دواى كۆنترۆله كرنى كاره كان له لايهن ئه نديازيارى موشرفى پروژه كه وه. كۆنترۆله كرنى نرخى تيجووى پروژه كه.	

کارى تاييهت	کارى بنه رهنى	ژماره
	كۆنترۆل كرنى كارى دروستكرنى پروژه كه	9
	گه ران به سهر پروژه كه دا بۇ دۆزينه وهى كه م و كوورپى كارى جيبه جيكرنه كه پيش كۆتايى هينانى ماوهى صيانه.	
كۆنترۆل كرنى و سه رپه رشتى كرنى كارى دروستكرنى پروژه كه. ئيداره كرنى پروژه كه. ئاماده كرنى نووسراوى پيويست به پروژه كه و ناردنى بۇ لايهنى په يوه نديدار.	ده رهيئانى نرخى كۆتايى بۇ ئه نجام دانى پروژه كه. به راوورد كرنى نرخى تيجووى پروژه كه به مه صرفاتى ئيدارى پروژه كه و دۆزينه وهى زهره ر و قازانج.	



أ- خشتهیهک بۆ دیاریکردنی (Fee) بۆ ئەندازیاری تەلارساز بۆ دیزاین کردنی پرۆژەیی ئەندازیاری

ئەندازیاری تەلارساز پرۆژەکە بە کامیلی وەرئەگریت بۆ جیبەجێکردنی هەموو هەنگاوەکانی کارە ئەندازیارییەکە لە (1 تا 9).

تێبینی: (Fee) بۆ ئەندازیاری تەلارساز بۆ پرۆژەیهک، کە نرخێ تێچوو بۆ دروستکردنی لە ژێر (5000,00) دۆلارە و لە سەر و (500000,00) دۆلارە، بە پێی رێکەوتن ئەبێت لەگەڵ خاوەن پرۆژە دا.

Fee table for Engineer Performance for designing of Building Construction in US Dollar

account Price	Zone I		Zone II		Zone III		Zone IV	
	from	to	from	to	from	to	from	to
	3,00%	4,00%	4,00%	5%	5%	5,50%	5,50%	6,00%
5000,00	150,00	200,00	200,00	250,00	250,00	275,00	275,00	300,00
10000,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	550,00	550,00	600,00
15000,00	450,00	600,00	600,00	750,00	750,00	825,00	825,00	900,00
20000,00	600,00	800,00	800,00	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00	1200,00
25000,00	750,00	1000,00	1000,00	1250,00	1250,00	1375,00	1375,00	1500,00
30000,00	900,00	1200,00	1200,00	1500,00	1500,00	1650,00	1650,00	1800,00
35000,00	1050,00	1400,00	1400,00	1750,00	1750,00	1925,00	1925,00	2100,00
40000,00	1200,00	1600,00	1600,00	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	2400,00
45000,00	1350,00	1800,00	1800,00	2250,00	2250,00	2475,00	2475,00	2700,00
50000,00	1500,00	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2750,00	2750,00	3000,00
55000,00	1650,00	2200,00	2200,00	2750,00	2750,00	3025,00	3025,00	3300,00
60000,00	1800,00	2400,00	2400,00	3000,00	3000,00	3300,00	3300,00	3600,00
65000,00	1950,00	2600,00	2600,00	3250,00	3250,00	3575,00	3575,00	3900,00
70000,00	2100,00	2800,00	2800,00	3500,00	3500,00	3850,00	3850,00	4200,00
75000,00	2250,00	3000,00	3000,00	3750,00	3750,00	4125,00	4125,00	4500,00
80000,00	2400,00	3200,00	3200,00	4000,00	4000,00	4400,00	4400,00	4800,00
85000,00	2550,00	3400,00	3400,00	4250,00	4250,00	4675,00	4675,00	5100,00
90000,00	2700,00	3600,00	3600,00	4500,00	4500,00	4950,00	4950,00	5400,00
95000,00	2850,00	3800,00	3800,00	4750,00	4750,00	5225,00	5225,00	5700,00
100000,00	3000,00	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00	5500,00	5500,00	6000,00



Statik Planung Bauleitung Gutachten

105000,00	3150,00	4200,00	4200,00	5250,00	5250,00	5775,00	5775,00	6300,00
110000,00	3300,00	4400,00	4400,00	5500,00	5500,00	6050,00	6050,00	6600,00
115000,00	3450,00	4600,00	4600,00	5750,00	5750,00	6325,00	6325,00	6900,00
120000,00	3600,00	4800,00	4800,00	6000,00	6000,00	6600,00	6600,00	7200,00
125000,00	3750,00	5000,00	5000,00	6250,00	6250,00	6875,00	6875,00	7500,00
130000,00	3900,00	5200,00	5200,00	6500,00	6500,00	7150,00	7150,00	7800,00
135000,00	4050,00	5400,00	5400,00	6750,00	6750,00	7425,00	7425,00	8100,00
140000,00	4200,00	5600,00	5600,00	7000,00	7000,00	7700,00	7700,00	8400,00
145000,00	4350,00	5800,00	5800,00	7250,00	7250,00	7975,00	7975,00	8700,00
150000,00	4500,00	6000,00	6000,00	7500,00	7500,00	8250,00	8250,00	9000,00
155000,00	4650,00	6200,00	6200,00	7750,00	7750,00	8525,00	8525,00	9300,00
160000,00	4800,00	6400,00	6400,00	8000,00	8000,00	8800,00	8800,00	9600,00
165000,00	4950,00	6600,00	6600,00	8250,00	8250,00	9075,00	9075,00	9900,00
170000,00	5100,00	6800,00	6800,00	8500,00	8500,00	9350,00	9350,00	10200,00
175000,00	5250,00	7000,00	7000,00	8750,00	8750,00	9625,00	9625,00	10500,00
180000,00	5400,00	7200,00	7200,00	9000,00	9000,00	9900,00	9900,00	10800,00
185000,00	5550,00	7400,00	7400,00	9250,00	9250,00	10175,00	10175,00	11100,00
190000,00	5700,00	7600,00	7600,00	9500,00	9500,00	10450,00	10450,00	11400,00
195000,00	5850,00	7800,00	7800,00	9750,00	9750,00	10725,00	10725,00	11700,00
200000,00	6000,00	8000,00	8000,00	10000,00	10000,00	11000,00	11000,00	12000,00
205000,00	6150,00	8200,00	8200,00	10250,00	10250,00	11275,00	11275,00	12300,00
210000,00	6300,00	8400,00	8400,00	10500,00	10500,00	11550,00	11550,00	12600,00
215000,00	6450,00	8600,00	8600,00	10750,00	10750,00	11825,00	11825,00	12900,00
220000,00	6600,00	8800,00	8800,00	11000,00	11000,00	12100,00	12100,00	13200,00
225000,00	6750,00	9000,00	9000,00	11250,00	11250,00	12375,00	12375,00	13500,00
230000,00	6900,00	9200,00	9200,00	11500,00	11500,00	12650,00	12650,00	13800,00
235000,00	7050,00	9400,00	9400,00	11750,00	11750,00	12925,00	12925,00	14100,00
240000,00	7200,00	9600,00	9600,00	12000,00	12000,00	13200,00	13200,00	14400,00
245000,00	7350,00	9800,00	9800,00	12250,00	12250,00	13475,00	13475,00	14700,00
250000,00	7500,00	10000,00	10000,00	12500,00	12500,00	13750,00	13750,00	15000,00
255000,00	7650,00	10200,00	10200,00	12750,00	12750,00	14025,00	14025,00	15300,00
260000,00	7800,00	10400,00	10400,00	13000,00	13000,00	14300,00	14300,00	15600,00
265000,00	7950,00	10600,00	10600,00	13250,00	13250,00	14575,00	14575,00	15900,00
270000,00	8100,00	10800,00	10800,00	13500,00	13500,00	14850,00	14850,00	16200,00
275000,00	8250,00	11000,00	11000,00	13750,00	13750,00	15125,00	15125,00	16500,00
280000,00	8400,00	11200,00	11200,00	14000,00	14000,00	15400,00	15400,00	16800,00
285000,00	8550,00	11400,00	11400,00	14250,00	14250,00	15675,00	15675,00	17100,00
290000,00	8700,00	11600,00	11600,00	14500,00	14500,00	15950,00	15950,00	17400,00



Statik Planung Bauleitung Gutachten

295000,00	8850,00	11800,00	11800,00	14750,00	14750,00	16225,00	16225,00	17700,00
300000,00	9000,00	12000,00	12000,00	15000,00	15000,00	16500,00	16500,00	18000,00
305000,00	9150,00	12200,00	12200,00	15250,00	15250,00	16775,00	16775,00	18300,00
310000,00	9300,00	12400,00	12400,00	15500,00	15500,00	17050,00	17050,00	18600,00
315000,00	9450,00	12600,00	12600,00	15750,00	15750,00	17325,00	17325,00	18900,00
320000,00	9600,00	12800,00	12800,00	16000,00	16000,00	17600,00	17600,00	19200,00
325000,00	9750,00	13000,00	13000,00	16250,00	16250,00	17875,00	17875,00	19500,00
330000,00	9900,00	13200,00	13200,00	16500,00	16500,00	18150,00	18150,00	19800,00
335000,00	10050,00	13400,00	13400,00	16750,00	16750,00	18425,00	18425,00	20100,00
340000,00	10200,00	13600,00	13600,00	17000,00	17000,00	18700,00	18700,00	20400,00
345000,00	10350,00	13800,00	13800,00	17250,00	17250,00	18975,00	18975,00	20700,00
350000,00	10500,00	14000,00	14000,00	17500,00	17500,00	19250,00	19250,00	21000,00
355000,00	10650,00	14200,00	14200,00	17750,00	17750,00	19525,00	19525,00	21300,00
360000,00	10800,00	14400,00	14400,00	18000,00	18000,00	19800,00	19800,00	21600,00
365000,00	10950,00	14600,00	14600,00	18250,00	18250,00	20075,00	20075,00	21900,00
370000,00	11100,00	14800,00	14800,00	18500,00	18500,00	20350,00	20350,00	22200,00
375000,00	11250,00	15000,00	15000,00	18750,00	18750,00	20625,00	20625,00	22500,00
380000,00	11400,00	15200,00	15200,00	19000,00	19000,00	20900,00	20900,00	22800,00
385000,00	11550,00	15400,00	15400,00	19250,00	19250,00	21175,00	21175,00	23100,00
390000,00	11700,00	15600,00	15600,00	19500,00	19500,00	21450,00	21450,00	23400,00
395000,00	11850,00	15800,00	15800,00	19750,00	19750,00	21725,00	21725,00	23700,00
400000,00	12000,00	16000,00	16000,00	20000,00	20000,00	22000,00	22000,00	24000,00
405000,00	12150,00	16200,00	16200,00	20250,00	20250,00	22275,00	22275,00	24300,00
410000,00	12300,00	16400,00	16400,00	20500,00	20500,00	22550,00	22550,00	24600,00
415000,00	12450,00	16600,00	16600,00	20750,00	20750,00	22825,00	22825,00	24900,00
420000,00	12600,00	16800,00	16800,00	21000,00	21000,00	23100,00	23100,00	25200,00
425000,00	12750,00	17000,00	17000,00	21250,00	21250,00	23375,00	23375,00	25500,00
430000,00	12900,00	17200,00	17200,00	21500,00	21500,00	23650,00	23650,00	25800,00
435000,00	13050,00	17400,00	17400,00	21750,00	21750,00	23925,00	23925,00	26100,00
440000,00	13200,00	17600,00	17600,00	22000,00	22000,00	24200,00	24200,00	26400,00
445000,00	13350,00	17800,00	17800,00	22250,00	22250,00	24475,00	24475,00	26700,00
450000,00	13500,00	18000,00	18000,00	22500,00	22500,00	24750,00	24750,00	27000,00
455000,00	13650,00	18200,00	18200,00	22750,00	22750,00	25025,00	25025,00	27300,00
460000,00	13800,00	18400,00	18400,00	23000,00	23000,00	25300,00	25300,00	27600,00
465000,00	13950,00	18600,00	18600,00	23250,00	23250,00	25575,00	25575,00	27900,00
470000,00	14100,00	18800,00	18800,00	23500,00	23500,00	25850,00	25850,00	28200,00
475000,00	14250,00	19000,00	19000,00	23750,00	23750,00	26125,00	26125,00	28500,00
480000,00	14400,00	19200,00	19200,00	24000,00	24000,00	26400,00	26400,00	28800,00
485000,00	14550,00	19400,00	19400,00	24250,00	24250,00	26675,00	26675,00	29100,00



490000,00	14700,00	19600,00	19600,00	24500,00	24500,00	26950,00	26950,00	29400,00
495000,00	14850,00	19800,00	19800,00	24750,00	24750,00	27225,00	27225,00	29700,00
500000,00	15000,00	20000,00	20000,00	25000,00	25000,00	27500,00	27500,00	30000,00

ب- خشته‌یهک بۆ نوچره‌ی نه‌ندازیاری ته‌لارساز بۆ پروژهی Land planning

Fee table for Engineer Performance for designing Land planning in US Dollars:

account Price			Zone II		Zone III		Zone IV	
	from	to	from	to	from	to	from	to
	9,00%	11,00%	12,20%	13%	13%	14,00%	14,00%	15,00%
4000,00	360,00	440,00	488,00	520,00	520,00	560,00	560,00	600,00
4500,00	405,00	495,00	549,00	585,00	585,00	630,00	630,00	675,00
5000,00	450,00	550,00	610,00	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00
5500,00	495,00	605,00	671,00	715,00	715,00	770,00	770,00	825,00
6000,00	540,00	660,00	732,00	780,00	780,00	840,00	840,00	900,00
6500,00	585,00	715,00	793,00	845,00	845,00	910,00	910,00	975,00
7000,00	630,00	770,00	854,00	910,00	910,00	980,00	980,00	1050,00
7500,00	675,00	825,00	915,00	975,00	975,00	1050,00	1050,00	1125,00
8000,00	720,00	880,00	976,00	1040,00	1040,00	1120,00	1120,00	1200,00
8500,00	765,00	935,00	1037,00	1105,00	1105,00	1190,00	1190,00	1275,00
9000,00	810,00	990,00	1098,00	1170,00	1170,00	1260,00	1260,00	1350,00
9500,00	855,00	1045,00	1159,00	1235,00	1235,00	1330,00	1330,00	1425,00
10000,00	900,00	1100,00	1220,00	1300,00	1300,00	1400,00	1400,00	1500,00
10500,00	945,00	1155,00	1281,00	1365,00	1365,00	1470,00	1470,00	1575,00
11000,00	990,00	1210,00	1342,00	1430,00	1430,00	1540,00	1540,00	1650,00
11500,00	1035,00	1265,00	1403,00	1495,00	1495,00	1610,00	1610,00	1725,00
12000,00	1080,00	1320,00	1464,00	1560,00	1560,00	1680,00	1680,00	1800,00
12500,00	1125,00	1375,00	1525,00	1625,00	1625,00	1750,00	1750,00	1875,00
13000,00	1170,00	1430,00	1586,00	1690,00	1690,00	1820,00	1820,00	1950,00
13500,00	1215,00	1485,00	1647,00	1755,00	1755,00	1890,00	1890,00	2025,00
14000,00	1260,00	1540,00	1708,00	1820,00	1820,00	1960,00	1960,00	2100,00
14500,00	1305,00	1595,00	1769,00	1885,00	1885,00	2030,00	2030,00	2175,00
15000,00	1350,00	1650,00	1830,00	1950,00	1950,00	2100,00	2100,00	2250,00
15500,00	1395,00	1705,00	1891,00	2015,00	2015,00	2170,00	2170,00	2325,00
16000,00	1440,00	1760,00	1952,00	2080,00	2080,00	2240,00	2240,00	2400,00



ت- خشتهیهک بۆ ئوجرهی نهاندازیاری تهلاساز بۆ پرۆژهی تهرمیم کردنی بینا و خانوو

Fee table for Engineer Performance for maintenance of buildings in US Dollars:

account Price	Zone I		Zone II		Zone III		Zone IV	
	from	to	from	to	from	to	from	to
	5,00%	7,00%	7,00%	11%	11%	12,00%	12,00%	13,00%
4000,00	200,00	280,00	280,00	420,00	420,00	480,00	480,00	520,00
4500,00	225,00	315,00	315,00	472,50	472,50	540,00	540,00	585,00
5000,00	250,00	350,00	350,00	525,00	525,00	600,00	600,00	650,00
5500,00	275,00	385,00	385,00	577,50	577,50	660,00	660,00	715,00
6000,00	300,00	420,00	420,00	630,00	630,00	720,00	720,00	780,00
6500,00	325,00	455,00	455,00	682,50	682,50	780,00	780,00	845,00
7000,00	350,00	490,00	490,00	735,00	735,00	840,00	840,00	910,00
7500,00	375,00	525,00	525,00	787,50	787,50	900,00	900,00	975,00
8000,00	400,00	560,00	560,00	840,00	840,00	960,00	960,00	1040,00
8500,00	425,00	595,00	595,00	892,50	892,50	1020,00	1020,00	1105,00
9000,00	450,00	630,00	630,00	945,00	945,00	1080,00	1080,00	1170,00
9500,00	475,00	665,00	665,00	997,50	997,50	1140,00	1140,00	1235,00
10000,00	500,00	700,00	700,00	1050,00	1050,00	1200,00	1200,00	1300,00
10500,00	525,00	735,00	735,00	1102,50	1102,50	1260,00	1260,00	1365,00
11000,00	550,00	770,00	770,00	1155,00	1155,00	1320,00	1320,00	1430,00
11500,00	575,00	805,00	805,00	1207,50	1207,50	1380,00	1380,00	1495,00
12000,00	600,00	840,00	840,00	1260,00	1260,00	1440,00	1440,00	1560,00
12500,00	625,00	875,00	875,00	1312,50	1312,50	1500,00	1500,00	1625,00
13000,00	650,00	910,00	910,00	1365,00	1365,00	1560,00	1560,00	1690,00
13500,00	675,00	945,00	945,00	1417,50	1417,50	1620,00	1620,00	1755,00
14000,00	700,00	980,00	980,00	1470,00	1470,00	1680,00	1680,00	1820,00
14500,00	725,00	1015,00	1015,00	1522,50	1522,50	1740,00	1740,00	1885,00
15000,00	750,00	1050,00	1050,00	1575,00	1575,00	1800,00	1800,00	1950,00
15500,00	775,00	1085,00	1085,00	1627,50	1627,50	1860,00	1860,00	2015,00
16000,00	800,00	1120,00	1120,00	1680,00	1680,00	1920,00	1920,00	2080,00



ث- خشتهیهک بۆ دیاریکردنی (Fee) بۆ ئەندازیاری بیناکار بۆ تهصمیم کردنی ئینشائی

تیبینی: (Fee) بۆ ئەندازیاری بیناکار بۆ پرۆژهیهک، که نرخى تیچوو بۆ دروستکردنی له ژیر (20000,00) دۆلارهوه و له سهروو (300000,00) دۆلارهوه، به پێی ریکهوتن ئهیبیت لهگهڵ خاوهن پرۆژه دا.

Fee table for Engineer Performance for Static Analysis of Building Constructions:

account Price	Zone I		Zone II		Zone III		Zone IV	
	from	to	from	to	from	to	from	to
	4,00%	4,50%	4,50%	5,00%	5,00%	5,50%	5,50%	6,00%
20000,00	800,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00	1200,00
25000,00	1000,00	1125,00	1125,00	1250,00	1250,00	1375,00	1375,00	1500,00
30000,00	1200,00	1350,00	1350,00	1500,00	1500,00	1650,00	1650,00	1800,00
35000,00	1400,00	1575,00	1575,00	1750,00	1750,00	1925,00	1925,00	2100,00
40000,00	1600,00	1800,00	1800,00	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	2400,00
45000,00	1800,00	2025,00	2025,00	2250,00	2250,00	2475,00	2475,00	2700,00
50000,00	2000,00	2250,00	2250,00	2500,00	2500,00	2750,00	2750,00	3000,00
55000,00	2200,00	2475,00	2475,00	2750,00	2750,00	3025,00	3025,00	3300,00
60000,00	2400,00	2700,00	2700,00	3000,00	3000,00	3300,00	3300,00	3600,00
65000,00	2600,00	2925,00	2925,00	3250,00	3250,00	3575,00	3575,00	3900,00
70000,00	2800,00	3150,00	3150,00	3500,00	3500,00	3850,00	3850,00	4200,00
75000,00	3000,00	3375,00	3375,00	3750,00	3750,00	4125,00	4125,00	4500,00
80000,00	3200,00	3600,00	3600,00	4000,00	4000,00	4400,00	4400,00	4800,00
85000,00	3400,00	3825,00	3825,00	4250,00	4250,00	4675,00	4675,00	5100,00
90000,00	3600,00	4050,00	4050,00	4500,00	4500,00	4950,00	4950,00	5400,00
95000,00	3800,00	4275,00	4275,00	4750,00	4750,00	5225,00	5225,00	5700,00
100000,00	4000,00	4500,00	4500,00	5000,00	5000,00	5500,00	5500,00	6000,00
105000,00	4200,00	4725,00	4725,00	5250,00	5250,00	5775,00	5775,00	6300,00
110000,00	4400,00	4950,00	4950,00	5500,00	5500,00	6050,00	6050,00	6600,00
115000,00	4600,00	5175,00	5175,00	5750,00	5750,00	6325,00	6325,00	6900,00
120000,00	4800,00	5400,00	5400,00	6000,00	6000,00	6600,00	6600,00	7200,00
125000,00	5000,00	5625,00	5625,00	6250,00	6250,00	6875,00	6875,00	7500,00
130000,00	5200,00	5850,00	5850,00	6500,00	6500,00	7150,00	7150,00	7800,00
135000,00	5400,00	6075,00	6075,00	6750,00	6750,00	7425,00	7425,00	8100,00
140000,00	5600,00	6300,00	6300,00	7000,00	7000,00	7700,00	7700,00	8400,00
145000,00	5800,00	6525,00	6525,00	7250,00	7250,00	7975,00	7975,00	8700,00
150000,00	6000,00	6750,00	6750,00	7500,00	7500,00	8250,00	8250,00	9000,00
155000,00	6200,00	6975,00	6975,00	7750,00	7750,00	8525,00	8525,00	9300,00
160000,00	6400,00	7200,00	7200,00	8000,00	8000,00	8800,00	8800,00	9600,00
165000,00	6600,00	7425,00	7425,00	8250,00	8250,00	9075,00	9075,00	9900,00



Statik Planung Bauleitung Gutachten

170000,00	6800,00	7650,00	7650,00	8500,00	8500,00	9350,00	9350,00	10200,00
175000,00	7000,00	7875,00	7875,00	8750,00	8750,00	9625,00	9625,00	10500,00
180000,00	7200,00	8100,00	8100,00	9000,00	9000,00	9900,00	9900,00	10800,00
185000,00	7400,00	8325,00	8325,00	9250,00	9250,00	10175,00	10175,00	11100,00
190000,00	7600,00	8550,00	8550,00	9500,00	9500,00	10450,00	10450,00	11400,00
195000,00	7800,00	8775,00	8775,00	9750,00	9750,00	10725,00	10725,00	11700,00
200000,00	8000,00	9000,00	9000,00	10000,00	10000,00	11000,00	11000,00	12000,00
205000,00	8200,00	9225,00	9225,00	10250,00	10250,00	11275,00	11275,00	12300,00
210000,00	8400,00	9450,00	9450,00	10500,00	10500,00	11550,00	11550,00	12600,00
215000,00	8600,00	9675,00	9675,00	10750,00	10750,00	11825,00	11825,00	12900,00
220000,00	8800,00	9900,00	9900,00	11000,00	11000,00	12100,00	12100,00	13200,00
225000,00	9000,00	10125,00	10125,00	11250,00	11250,00	12375,00	12375,00	13500,00
230000,00	9200,00	10350,00	10350,00	11500,00	11500,00	12650,00	12650,00	13800,00
235000,00	9400,00	10575,00	10575,00	11750,00	11750,00	12925,00	12925,00	14100,00
240000,00	9600,00	10800,00	10800,00	12000,00	12000,00	13200,00	13200,00	14400,00
245000,00	9800,00	11025,00	11025,00	12250,00	12250,00	13475,00	13475,00	14700,00
250000,00	10000,00	11250,00	11250,00	12500,00	12500,00	13750,00	13750,00	15000,00
255000,00	10200,00	11475,00	11475,00	12750,00	12750,00	14025,00	14025,00	15300,00
260000,00	10400,00	11700,00	11700,00	13000,00	13000,00	14300,00	14300,00	15600,00



ج - خشته‌یهک بؤ دیاریکردنی (Fee) بؤ ئەندازیاری بیناکار بؤ عەزل کردنی گەرمایی

Fee table for Engineer Performance for designing Thermal Protection:

account Price	Zone I		Zone II		Zone III		Zone IV	
	from	to	from	to	from	to	from	to
	2,00%	2,50%	2,70%	3,00%	3,50%	3,70%	4,00%	4,20%
10000,00	200,00	250,00	270,00	300,00	350,00	370,00	400,00	420,00
15000,00	300,00	375,00	405,00	450,00	525,00	555,00	600,00	630,00
20000,00	400,00	500,00	540,00	600,00	700,00	740,00	800,00	840,00
25000,00	500,00	625,00	675,00	750,00	875,00	925,00	1000,00	1050,00
30000,00	600,00	750,00	810,00	900,00	1050,00	1110,00	1200,00	1260,00
35000,00	700,00	875,00	945,00	1050,00	1225,00	1295,00	1400,00	1470,00
40000,00	800,00	1000,00	1080,00	1200,00	1400,00	1480,00	1600,00	1680,00
45000,00	900,00	1125,00	1215,00	1350,00	1575,00	1665,00	1800,00	1890,00
50000,00	1000,00	1250,00	1350,00	1500,00	1750,00	1850,00	2000,00	2100,00
55000,00	1100,00	1375,00	1485,00	1650,00	1925,00	2035,00	2200,00	2310,00
60000,00	1200,00	1500,00	1620,00	1800,00	2100,00	2220,00	2400,00	2520,00
65000,00	1300,00	1625,00	1755,00	1950,00	2275,00	2405,00	2600,00	2730,00
70000,00	1400,00	1750,00	1890,00	2100,00	2450,00	2590,00	2800,00	2940,00
75000,00	1500,00	1875,00	2025,00	2250,00	2625,00	2775,00	3000,00	3150,00
80000,00	1600,00	2000,00	2160,00	2400,00	2800,00	2960,00	3200,00	3360,00
85000,00	1700,00	2125,00	2295,00	2550,00	2975,00	3145,00	3400,00	3570,00
90000,00	1800,00	2250,00	2430,00	2700,00	3150,00	3330,00	3600,00	3780,00
95000,00	1900,00	2375,00	2565,00	2850,00	3325,00	3515,00	3800,00	3990,00
100000,00	2000,00	2500,00	2700,00	3000,00	3500,00	3700,00	4000,00	4200,00
105000,00	2100,00	2625,00	2835,00	3150,00	3675,00	3885,00	4200,00	4410,00
110000,00	2200,00	2750,00	2970,00	3300,00	3850,00	4070,00	4400,00	4620,00
115000,00	2300,00	2875,00	3105,00	3450,00	4025,00	4255,00	4600,00	4830,00
120000,00	2400,00	3000,00	3240,00	3600,00	4200,00	4440,00	4800,00	5040,00
125000,00	2500,00	3125,00	3375,00	3750,00	4375,00	4625,00	5000,00	5250,00
130000,00	2600,00	3250,00	3510,00	3900,00	4550,00	4810,00	5200,00	5460,00
135000,00	2700,00	3375,00	3645,00	4050,00	4725,00	4995,00	5400,00	5670,00
140000,00	2800,00	3500,00	3780,00	4200,00	4900,00	5180,00	5600,00	5880,00
145000,00	2900,00	3625,00	3915,00	4350,00	5075,00	5365,00	5800,00	6090,00
150000,00	3000,00	3750,00	4050,00	4500,00	5250,00	5550,00	6000,00	6300,00



155000,00	3100,00	3875,00	4185,00	4650,00	5425,00	5735,00	6200,00	6510,00
160000,00	3200,00	4000,00	4320,00	4800,00	5600,00	5920,00	6400,00	6720,00
165000,00	3300,00	4125,00	4455,00	4950,00	5775,00	6105,00	6600,00	6930,00
170000,00	3400,00	4250,00	4590,00	5100,00	5950,00	6290,00	6800,00	7140,00
175000,00	3500,00	4375,00	4725,00	5250,00	6125,00	6475,00	7000,00	7350,00
180000,00	3600,00	4500,00	4860,00	5400,00	6300,00	6660,00	7200,00	7560,00
185000,00	3700,00	4625,00	4995,00	5550,00	6475,00	6845,00	7400,00	7770,00
190000,00	3800,00	4750,00	5130,00	5700,00	6650,00	7030,00	7600,00	7980,00
195000,00	3900,00	4875,00	5265,00	5850,00	6825,00	7215,00	7800,00	8190,00
200000,00	4000,00	5000,00	5400,00	6000,00	7000,00	7400,00	8000,00	8400,00
205000,00	4100,00	5125,00	5535,00	6150,00	7175,00	7585,00	8200,00	8610,00
210000,00	4200,00	5250,00	5670,00	6300,00	7350,00	7770,00	8400,00	8820,00
215000,00	4300,00	5375,00	5805,00	6450,00	7525,00	7955,00	8600,00	9030,00
220000,00	4400,00	5500,00	5940,00	6600,00	7700,00	8140,00	8800,00	9240,00
225000,00	4500,00	5625,00	6075,00	6750,00	7875,00	8325,00	9000,00	9450,00
230000,00	4600,00	5750,00	6210,00	6900,00	8050,00	8510,00	9200,00	9660,00
235000,00	4700,00	5875,00	6345,00	7050,00	8225,00	8695,00	9400,00	9870,00

گۆرانکاری له م خشتانه دا ئه بێت تهنا له سه ر رۆشنا یی گونجان دنی به های نرخ بیت له گه ل بازاردا، بۆ ئه وه ی پیشکه شکردنی کوالیتی به رز له لایهن ئه ندازیاره وه به نزخه گونجا وه که ی بخه ملێتریت، که به هۆشیه وه ئه ندازیار هه موو ریگایه کی زانستی و ئه ندازیاری ئه گریته به ر، که پلانه کانی له گه ل نه خسه ی عومرانی شوینه که و هه بوونی هه موو ئه و مه رجانیه ی که بۆ نیشه جیبوون پیویستن به پیی ستانده رده جیهانییه کان، بگونجینیت.

له به ر نه بوونی یاسای دیاریکردنی نرخ ی کار بۆ ئه ندازیار. پیویسته به سوود وه رگرتن له یاسای وولاتانی پیشکه وتوو، یاسایه کیش بۆ ئه ندازیارانی کوردوستان به رجه سته بکریت، که به هۆیه وه ئه ندازیاران له لایه که وه کاری ئه ندازیاری باشتر پیشکه ش به خاوه ن پرۆژه بکه ن و له لایه کی تریشه وه لیپرسیاریتی جیبه جیکردنی پرۆژه که، که له لایهن شاره وانیه وه ری به دروستکردنی ئه دریت، ئه که ویته سه ر شانی ئه ندازیاری سه ره په سشتیار.

دکتۆری ئه ندازیار

ئاسۆ سه یوانی



IB - SAIWANI

IB-Saiwani Beratender Ingenieur

Dr. – Ing. Asso Saiwani
Nordhauser Str. 19, 10589 Berlin

Statik Planung Bauleitung Gutachten

Saiwani

Saiwani, Asso
Nordhauser Str. 19
D-10 589 Berlin
Tel.: 030/52689173

Berliner Sparkasse
6015470800
10050000

Steuer-Nr.: 13/503/65162
Ust-IdNr.: DE68591499

Geschäftsführer:
Dr.- Ing. Asso Saiwani
E-mail: info@saiwani.de